

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海金益油品有限公司第一加油站安全现状评价报告		
	项目地址	上海市惠南镇汇南村 7 组		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	站内设有 2 座 30m ³ 汽油罐、1 座 25m ³ 汽油罐、1 座 30m ³ 柴油罐、1 座 40m ³ 柴油罐、加油机 4 台，罩棚 1 幢，站房 2 幢。站内设一次、二次、三次油气回收，油品总容积 120m ³ ，为二级加油站。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	S011032000110201000532	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		刘宁宁	S011032000110192000948	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	吕志江	报告审核人	陈玉霞
评价现场	现场勘验人员	吕志江、陈玉霞		
	现场勘验时间	2021.11.2	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2021.12.17

站区东侧为乡村通道，围墙一侧电线杆上设架空电力线和架空通信线，道路另一侧为民房（总建筑面积不超过 5000m²，民用建筑，三类保护物）；西侧为上海市南汇液化气公司办公楼（总建筑面积不超过 5000m²，民用建筑，三类保护物），西北侧有液化气公司的空瓶库（戊类仓库，储存未使用的新钢瓶）；南侧为沪南公路（主干路）；北侧为上海市南汇液化气公司危险品运输车车库（车位不超过 100 个，民用建筑，三类保护物）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2021 年 11 月）

加油站周边环境如下图。





南侧沪南公路



北侧液化气公司

项目组人员第一次去现场照片：

