


安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海周旺石油发展有限公司新建周旺加油站安全验收评价		
	项目地址	上海市浦东新区周邓公路 5299 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	站内现设 30m ³ 的埋地卧式汽油罐 4 座, 30m ³ 的埋地卧式柴油罐 1 座, 4 台六枪加油机, 加油岛 4 座, 设置有卸油、加油油气回收。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	陈玉霞	S011032000110191000461	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		王正	1800000000300630	电气
		林凡	1800000000300582	自动化
		刘宁宁	S011032000110192000948	化工工艺
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
	报告编制人	陈玉霞	报告审核人	张明
评价现场	现场勘验人员	陈玉霞、刘宁宁		
	现场勘验时间	2022.9.20	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证首次申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2023.6.16

加油站东侧为耕地、架空电力线和架空通讯线；加油站南侧为耕地和康复护理中心（重要公共建筑物）；加油站西侧为恩然琉森公馆（一类保护物），公馆围墙内设有地下车库入口（二类保护物）；加油站北侧为周邓公路（城市道路主干路），路北侧为上海众联能创新能源科技股份有限公司丙类生产厂房和在建工地宿舍（三类保护物）。



加油站地理位置图（摘自高德地图，2022年11月）

加油站周边环境如下图。





西侧恩然琉森公馆



北侧周邓公路

项目组人员第一次去现场照片：

